# Nome del prodotto

Eaton Moeller® serie T3 Interruttore principale

# Numero di catalogo

207212

#### **EAN**

4015082072124

# Dimensioni e peso

Lunghezza: 206 mm Altezza: 135 mm Larghezza: 106 mm

Peso: 0,723 kg

#### Certificazioni

IEC/EN 60204 VDE 0660 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3

# Caratteristiche principali

Versione come interruttore di emergenza Versione come interruttore di manutenzione/servizio Versione come interruttore principale

#### Colore dell'attuatore

Rosso

#### **Funzioni**

Funzione di arresto di emergenza Con maniglia rotante rossa e anello di bloccaggio giallo Bloccabile in posizione 0 (Off)

## Specifiche tecniche

Corrente nominale: 32 A Montaggio: a superficie

Numero di unità di contatto: 4

Numero di poli: 8

#### Note del catalogo

Corrente nominale di breve durata (Icw) per un tempo di 1 secondo

# Responsabilità del costruttore del quadro

Il costruttore del quadro è responsabile del calcolo dell'aumento di temperatura. Eaton fornirà i dati di dissipazione del calore per i dispositivi.

La compatibilità elettromagnetica è responsabilità del costruttore del quadro. Le specifiche per l'apparecchiatura devono essere osservate.

La funzione meccanica del dispositivo soddisfa i requisiti, a condizione che le informazioni nel foglio di istruzioni siano osservate.

#### Resistenza alla corrosione

Soddisfa i requisiti dello standard del prodotto.

#### Verifica della stabilità termica degli involucri

Soddisfa i requisiti dello standard del prodotto.

#### Verifica della resistenza dei materiali isolanti al calore normale

Soddisfa i requisiti dello standard del prodotto.

# Resistenza dei materiali isolanti al calore anormale/incendio per effetti elettrici interni

Soddisfa i requisiti dello standard del prodotto.

## Resistenza ai raggi ultravioletti (UV)

Resistenza ai raggi UV solo in combinazione con uno scudo protettivo.

# **Sollevamento**

Non applicabile, poiché l'intero quadro elettrico deve essere valutato.

# Impatto meccanico

Non applicabile, poiché l'intero quadro elettrico deve essere valutato.