

Descrizione del Prodotto

Il modello XCSZ25 di Telemecanique Sensors è una chiave progettata per dispositivi di apertura forzata di interblocchi, destinata all'uso con interruttori di sicurezza in metallo.

Caratteristiche Principali

- **Gamma di prodotto:** Interruttori di sicurezza Telemecanique XCS
- **Categoria accessorio/parte separata:** Accessori di montaggio e fissaggio
- **Tipo di accessorio/parte separata:** Chiave di azionamento
- **Designazione accessorio/parte separata:** Chiavi per dispositivo di apertura forzata dell'interblocco
- **Destinazione accessorio/parte separata:** Interruttore di sicurezza in metallo
- **Quantità per set:** Set di 10

Compatibilità del Prodotto

- **Compatibilità del prodotto:** XCSC, XCSE, XCSLF

Unità di Imballaggio

- **Tipo di unità di imballaggio 1:** PCE
- **Numero di unità nel pacchetto 1:** 1
- **Altezza del pacchetto 1:** 1 cm
- **Larghezza del pacchetto 1:** 2,5 cm
- **Lunghezza del pacchetto 1:** 4 cm
- **Peso del pacchetto 1:** 9 g
- **Tipo di unità di imballaggio 2:** BB1
- **Numero di unità nel pacchetto 2:** 10
- **Altezza del pacchetto 2:** 3 cm
- **Larghezza del pacchetto 2:** 5 cm
- **Lunghezza del pacchetto 2:** 7 cm
- **Peso del pacchetto 2:** 97 g
- **Tipo di unità di imballaggio 3:** S01
- **Numero di unità nel pacchetto 3:** 40
- **Altezza del pacchetto 3:** 15 cm
- **Larghezza del pacchetto 3:** 15 cm
- **Lunghezza del pacchetto 3:** 40 cm
- **Peso del pacchetto 3:** 561 g

Sostenibilità dell'Offerta

- **Stato dell'offerta sostenibile:** Prodotto Green Premium
- **Direttiva EU RoHS:** Conformità proattiva (Prodotto al di fuori dell'ambito legale EU RoHS)
- **Senza mercurio:** Sì
- **Informazioni sull'esenzione RoHS:** Sì
- **Profilo di circolarità:** Informazioni sulla fine del ciclo di vita
- **Proposizione 65 della California:** AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Diisodecyl phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

Garanzia Contrattuale

- **Garanzia:** 18 mesi

Documentazione e Download

- **Cataloghi tecnici:** Catalogo per interruttori di sicurezza, gamma XCS (0.pdf), 31 ottobre 2024, 31,7 MB
- **File CAD 2D:** Vari file CAD 2D disponibili in formati DXF e DWG, datati 18 luglio 2024
- **Dichiarazioni ambientali:** Dichiarazione RoHS per la gamma XCSZ, 19 maggio 2025, 267 KB; Dichiarazione REACH V30 per la gamma XCSZ, 21 maggio 2025, 256 KB; Istruzioni per la fine del ciclo di vita dell'interruttore di sicurezza in plastica XCSLE, 1 dicembre 2011, 2,49 MB

Prodotti e Accessori Correlati

- **Articoli frequentemente acquistati insieme:**
- XCSB711: Interruttore di sicurezza, Telemecanique Safety switches XCS, metallo XCSB, 2 NC + 1 NO, interruzione lenta, 1 ingresso filettato Pg 13
- XCSB801: Interruttore di sicurezza, Telemecanique Safety switches XCS, metallo XCSB, 3 NC, interruzione lenta, 1 ingresso filettato Pg 13
- XCSE5333: Interruttore di sicurezza, Telemecanique Safety switches XCS, metallo XCSE, 1 NC + 2 NO, interruzione lenta, 2 ingressi filettati 1/2" NPT, 110/120 V
- XCSE5532: Interruttore di sicurezza, Telemecanique Safety switches XCS, metallo XCSE, 1 NC + 2 NO, interruzione lenta, 2 ingressi filettati M20, 110/120 V

- XCSE5533: Interruttore di sicurezza, Telemecanique Safety switches XCS, metallo XCSE, 1 NC + 2 NO, interruzione lenta, 2 ingressi filettati 1/2" NPT, 110/120 V
- XCSLF2725312: Interruttore di sicurezza, Telemecanique Safety switches XCS, metallo XCSLF, 3 NC + 1 NO, interruzione lenta, 3 ingressi filettati M20, 24 V
- XCSLF3535342: Interruttore di sicurezza, Telemecanique Safety switches XCS, metallo XCSLF, 2 NC + 4 NO, interruzione lenta, 3 ingressi filettati M20, 230 V
- XCSLF3535512: Interruttore di sicurezza, Telemecanique Safety switches XCS, metallo XCSLF, 2 NC + 4 NO, interruzione lenta, 3 ingressi filettati M20, 24 V

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione, si prega di consultare il sito ufficiale di Telemecanique Sensors.