

Descrizione del Prodotto

Il relè temporizzatore elettronico Siemens 3RP1525-1AQ30 è progettato per applicazioni industriali che richiedono un ritardo all'eccitazione. Questo dispositivo offre 15 intervalli di tempo regolabili da 0,05 secondi a 100 ore, con un contatto di commutazione (1 CO). È compatibile con tensioni di alimentazione di 24 V AC, 100...127 V AC e 24 V DC a 50/60 Hz. Il relè è dotato di un indicatore LED e di morsetti a vite per un'installazione sicura e affidabile.

Specifiche Tecniche

- **Numero di contatti di commutazione:** 1 CO
- **Intervalli di tempo:** 15, da 0,05 s a 100 h
- **Tensione di alimentazione:** 24 V AC, 100...127 V AC, 24 V DC a 50/60 Hz
- **Indicatore di stato:** LED
- **Tipo di connessione:** Morsetti a vite
- **Dimensioni (L x A x P):** 17,5 mm x 90 mm x 100 mm
- **Peso netto:** 0,238 lb (circa 108 g)
- **Montaggio:** Guida DIN
- **Temperatura di esercizio:** -20°C a +60°C
- **Umidità relativa durante l'esercizio:** 10% - 95%

Informazioni sulla Disponibilità

Siemens ha dichiarato il prodotto 3RP1525-1AQ30 fuori produzione dal 1° aprile 2018. Il successore consigliato è il modello 3RP2525-1AW30. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il reparto vendite di Siemens.

Conformità e Certificazioni

- **Conformità RoHS:** Sì, dal 28 maggio 2009
- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì
- **Informazioni REACH Art. 33:** Contiene ossido di piombo (CAS-No. 1317-36-8) e ossido di piombo titanio zirconio (CAS-No. 12626-81-2) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. Si presume che queste sostanze non presentino rischi se il prodotto viene utilizzato come previsto.

Dimensioni e Peso

- ****Dimensioni dell'imballaggio (L x A x P):**** 1,122 x 3,524 x 4,016 pollici
- ****Peso netto:**** 0,238 lb (circa 108 g)

Informazioni Aggiuntive

- ****Codice articolo:**** 3RP1525-1AQ30
- ****EAN:**** 4011209318779
- ****UPC:**** 754554415581
- ****Codice merceologico:**** 85364900
- ****Paese di origine:**** Germania

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o di contattare il supporto tecnico autorizzato.