

Descrizione del Prodotto

Il modulo SIEMENS 6ES75511AB000AB0 è un'unità di conteggio e rilevamento di posizione progettata per il sistema SIMATIC S7-1500. Supporta encoder incrementali RS-422 e encoder assoluti SSI, offrendo 2 canali, ciascuno con 2 ingressi digitali (DI) e 2 uscite digitali (DQ).

Caratteristiche Principali

- Compatibilità con encoder incrementali RS-422 e encoder assoluti SSI.
- 2 canali indipendenti.
- 2 ingressi digitali e 2 uscite digitali per canale.

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 24 V DC.
- Consumo di corrente: 75 mA.
- Potenza dissipata: 1,3 W.
- Dimensioni: 147 mm (altezza) x 35 mm (larghezza) x 129 mm (profondità).
- Peso netto: 0,443 kg.
- Temperatura operativa: da 0 a 60 °C.

Informazioni Logistiche

- Codice articolo: 6ES75511AB000AB0.
- Codice EAN: 4025515079996.
- Codice UPC: 887621409722.
- Codice doganale: 85389091.
- Paese di origine: Germania.

Note

Questo prodotto è stato dismesso dal 1° ottobre 2024. Il successore disponibile è il modello 6ES7551-1AB01-0AB0.

Conformità e Certificazioni

- Conformità RoHS: Sì, dal 4 marzo 2013.
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì.
- Informazioni REACH: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Accessori Consigliati

- Connettore frontale a vite per moduli da 35 mm: codice 6ES75921AM000XB0.
- Connettore frontale con design push-in, 40 poli, per moduli da 35 mm: codice 6ES75921BM000XB0.

Documentazione

- Scheda tecnica in PDF: [\[Link alla scheda tecnica\]](#)
- Manuale utente: [\[Link al manuale\]](#)
- Certificati e FAQ: [\[Link alla documentazione\]](#)

Immagini e Risorse 3D

- Galleria immagini e dati per M-CAD ed E-CAD: [\[Link alla galleria\]](#)

Servizi Aggiuntivi

Per questo prodotto, Siemens offre servizi come consegna di parti di ricambio, riparazione e sostituzione. Per ulteriori informazioni e per ordinare questi servizi, contattare il partner locale per ricambi e riparazioni.

Informazioni Aggiuntive

Per ulteriori dettagli, visitare il sito ufficiale di Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.